

24.05.2011

Настоящим сообщаем, что сняты с производства следующие компоненты:

- 50S-10-04BL
- 50S-10-07BL
- 50S-10-08BL
- 50S-10-09BL
- 50S-10-12
- 50S-10-13BL
- 50S-10-14BL
- 50S-10-15BL
- 50S-10-16BL
- 50S-10-21WT
- 50S-20-22BL
- 50S-20-24BL
- 50S-20-37WT
- 50S-20-42WT
- 50S-30-09BL
- 50S-40-02BL
- 50S-40-03WT
- 50S-40-06
- 50S-40-09
- 50S-DC-01WT
- 50S-DC-02WT.

Перечисленные продукты будут продаваться до момента полной продажи со складов.

Ульф Сундман  
CEO

